

IPG para Comercial Coletivo

Inspeção	Critério de aceitação	Ocorrência	Prazo
Traçado coletivo	1) Afastamento de instalações do gás de outras instalações	1.1) Afastamentos menores que o permitido no item 3.3.3 do capítulo 1 do manual de rede de distribuição interna de gás, da Instrução Normativa AGENERSA n°. 48/2015	90
	2) Rede de gás passando somente por locais permitidos.	2.1) Rede de gás passando por locais conforme item 8 do Decreto Estadual (23.317/97-RIP)	60
Materiais	3) Materiais e/ou conexões não devem ser de PVC e suportes devem ser íntegros, bem fixados e resistentes à corrosão	3.1) Existência de material em PVC	60
		3.2) Suportes não íntegros, mal fixados e apresentando corrosão	90
Estanqueidade	4) Escapamento menor que 1L/h na rede de distribuição interna	4.1) Escapamento maior que 1L/h e menor ou igual a 5 L/h na rede de distribuição interna	60
		4.2) Escapamento maior que 5 L/h na rede de distribuição interna	Lacre
Abrigos de reguladores e/ou medidores	5) Condições de acesso ao abrigo, desobstruído, permitindo a marcação, inspeção e manutenção dos medidores e existência de abertura para ventilação permanente superior ou inferior do abrigo	5.1) Quando houver obstrução do acesso	90
		5.2) Área de ventilação permanente superior ou inferior menor ao equivalente a 1"0 da área da planta baixa do abrigo de medidores	90
		5.3) Não existência de ventilação permanente para o exterior	90
	6) Ausência de dispositivo e/ou instalações elétricas no interior do abrigo, que possam produzir chama ou centelhamento	6.1) Existência de dispositivo e/ou instalações elétricas no interior do abrigo, que possam produzir chama ou centelhamento	60
	7) Ausência de entulhos, botijões de GLP ou outros materiais no interior do abrigo	7.1) Existência de entulhos, botijões de GLP ou outros materiais no interior do abrigo	60
Inspeção visual	8) Existência e funcionamento do sistema de exaustão mecânica para casos de ambientes com aparelhos de circuito aberto instalado em locais sem ventilação superior.	8.1) Sistema exaustão mecânica inexistente ou inoperante	Lacre
	9) Abertura inferior na chaminé de, no mínimo, 100 cm² para limpeza.	9.1) ausência ou insuficiência de abertura inferior para limpeza	90
	10) Existência de, no máximo, duas chaminés individuais por pavimento conectadas à chaminé coletiva.	10.1) Existência de mais de duas chaminés individuais por pavimento conectadas à chaminé coletiva.	90
	11) Ligação da chaminé individual na chaminé coletiva sem declives	11.1) Existência de trechos descendentes na ligação da chaminé individual à chaminé coletiva	90
	12) Existência e o correto posicionamento do terminal de chaminé no exterior da edificação.	12.1) Inexistência do terminal da chaminé coletiva no exterior da edificação	90
		12.2) Posicionamento incorreto do terminal da chaminé no exterior da edificação	90